


Réinitialiser Newland HR23 Dorada - Wanapos

Si un jour votre lecteur de codes-barres **Newland HR23 Dorada** vient à ne plus fonctionner comme attendu, voici une procédure pour la reconfigurer.

Scannez les codes-barres suivants, dans l'ordre :



#SETUPE1

Enter Setup



@FACDEF

Reset Scanner



@INTERF10

Bluetooth HID



@KBWCTY7

France



#SETUPE0

**** Exit Setup**

Ensuite refaites la connexion bluetooth avec le lecteur.